

## **Katholische Kirche St. Ottilia in Mühlhausen**

**Dokumentation zu den konservatorischen, restauratorischen Maßnahmen an den  
Deckengemälden, einem Sandsteinepitaph und zwei stuckierten Nischen, Taufstein. 2021**

### **Hier:**

Deckengemälde Sakristei – Oberflächenreinigung, 1 kleine Retusche mit Gummi arabicum

Steinepitaph – Oberflächenreinigung, Retuschen mit Primal 1:10


Zwei Nischen – Oberflächenreinigung, Malschichtsicherung mit Klucel E, Kittung am Taufstein mit Kalkmörtel, Retuschen Primal 1:10

### **Deckengemälde in der Sakristei**



der weiße Fleck im linken Bereich  
oberhalb des Schamtuches wurde lasierend retuschiert.

## Sandsteinepitaph im Chor-/Altarraum



optisch betrachtet war das Epitaph vor der Einmauerung hier im Freien, jedoch ist die Steinsubstanz heute stabil und an Ausbruchstellen sowie dem dunklen Begleitstrich wurden lasierend Retuschen vorgenommen.

## „Nischen“ Endzustände



Hl. Ottilia



Johannes tauft Jesus

Diese Teile weisen mehrere farbliche Ausbesserungen auf.